



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
TELEFAX 070/282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Prot. n. 421/22/DP/sm

Cagliari, 21/09/2022

Spett.le

ARES SARDEGNA

C.A. ING. GIUSEPPINA LITTARRU

Oggetto: Preventivo per Intervento tecnico su Litotritore Endoscopico Calculase codice 27750120-1 S/N AD2000. DDT HC Z.06.02/2022/168 DEL 29/08/2022. RICHIESTA HC 2022/02618.

A seguito Vs. cortese richiesta, la **Sanifarm S.r.l.** con sede legale in **Cagliari** Viale Monastir n. 126/A, si prega sottoporre la propria migliore offerta per quanto indicato alle seguenti condizioni di vendita:

Ulteriori Condizioni di vendita:

- **modo di pagamento:** 60 GIORNI Data fattura
- **validità preventivo:** entro e non oltre il 07/10/2022
- **I.V.A. 22%:** a Vs. carico
- **termini di consegna:** 5 giorni a seguito del ricevimento ordine di riparazione

Distinti saluti,

Sanifarm S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Domenico Porcu

Dopo un attento controllo dell'apparecchiatura si è riscontrato quanto segnalato ovvero " Non funziona, riscontrati sullo chassis e all'interno segni da caduta accidentale". Il calculase di fatti non si accende. La lampada risulta spezzata in due nella sua sede. L'interruttore a chiave e il tasto di emergenza non funzionano. Lo scambiatore di ioni e gli inserti filtri sono usurati e devono essere sostituiti. Dopo la riparazione tutte le specifiche verranno accuratamente ricontrollate.




Foto lampada spezzata

Operazioni da eseguire:

- smontaggio e pulizia completa;
- sostituzione lampada;
- sostituzione interruttore a chiave e tasto di emergenza;
- sostituzione dello scambiatore di ioni e inserti filtri;
- taratura, test di prova e verifiche di sicurezza

Prezzo a Voi riservato per le parti di ricambio € 5.060,00 + I.V.A. 22 %

N. 8 ore di lavoro a € 90.00 cada una per un totale di € 720,00 + I.V.A. 22 %

Il costo per la riparazione comprensivo delle ore di lavoro è pari a € 5.780,00 + I.V.A. 22%

In caso di accettazione del preventivo, al termine delle riparazioni, verrà effettuato un aggiornamento gratuito del software all'ultima versione e verranno eseguiti gratuitamente tutti i test di prova e le verifiche di sicurezza riguardanti i controlli elettrici in accordo alle specifiche del prodotto e ai relativi protocolli di utilizzo.

Visti i buoni rapporti con la Vostra rispettabile amministrazione, in via eccezionale per questa trattativa, applichiamo uno sconto del 16% sul prezzo dei pezzi di ricambio.

Totale prezzo per i pezzi di ricambio scontato € 4.250,40 + I.V.A. 22%

Il costo totale al netto dello sconto è pari a € 4.970,40 + I.V.A. 22%