



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070/288350
TELEFAX 070/282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Prot. 159/22/DP/sm

Cagliari, 04 Aprile 2022

Spettabile

ARES Sardegna

S.C. Ingegneria Clinica

C.A. Ing. Ester Mura

Oggetto: Preventivo completo di Relazione per Videoendoscopio codice 11102CM S/N 71411. P.O. SS.Trinità. S.C. Otorinolaringoiatria. Riferimento Richiesta HC Consulting chiamata n. 2022/00698.

A seguito Vs. cortese richiesta, la **Sanifarm S.r.l.** con sede legale in Cagliari Viale Monastir n. 126/A, nella propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la vendita e l'assistenza tecnica per la Sardegna della **Karl Storz**, comunica quanto segue:

lo strumento a seguito Vostra richiesta è stato sottoposto a verifica c/o i laboratori della Casa Madre con la richiesta di riconoscimento di garanzia.

Guasto segnalato e confermato:

Visione offuscata.

Dopo un attento esame da parte del personale tecnico, i guasti riscontrati sono i seguenti:

- Perdita completa dell'immagine.
- La guida luminosa è rotta.
- Il rivestimento esterno dell'alloggiamento è danneggiato.
- Albero piegato.

Il danno non rientra in garanzia in quanto trattasi di guasto non dovuto a difetti di fabbricazione.

Lavori di riparazione che devono essere eseguiti:

- sostituzione albero deformato;
- sostituzione del cavo di alimentazione;
- sostituzione dell'assemblaggio dei pulsanti;
- sostituzione dell'assemblaggio a LED;
- regolazioni dello sterzo;



Fig. 1



Fig. 2

Il costo per l'intervento di riparazione è € 5.350,00 + I.V.A. 22 %.

Prezzo a Voi riservato per questa riparazione è di € 5.000,00 + I.V.A. 22 %.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Sanifarm S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Domenico Porcu

